

LINE通報一覧

令和6年1月受付分

受付件数	対応完了	対応中	経過観察	損傷確認 できず	他機関等へ 情報提供	町管理外 (私道等)
4	3	1				

〈対応状況について〉

- 対応完了 … 補修などの対応が完了しています。
- 対応中 … 対応予定もしくは対応手配中です。
- 経過観察 … 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察といたしました。
または、予算措置が必要であることから、今後の検討課題といたしました。
- 損傷確認できず … 現場を確認しましたが、損傷等の不具合を確認できませんでした。
- 他機関等へ情報提供 … 所管外のため内容に応じて管理者に情報提供しました。
- 町管理外（私道等） … 私道など町管理外の場所であったため対応できません。

受付日	担当課	カテゴリ	詳細カテゴリ	場所	内容	対応状況
R6.1.15	土木管理課	道路	舗装	高田郷	道路が陥没している	対応完了
R6.1.22	土木管理課	道路	その他（道路）	嬉里郷	側溝に土砂が堆積している	対応完了
R6.1.23	地域安全課	防犯灯・カーブミラー	カーブミラー	岡郷	T字路に右側も確認できるように左右ミラーを取り付けてほしい。 <回答（追記）> カーブミラーの新設（追加）の要望は、公共性の観点から自治会から要望を挙げていただく必要がございますので、まずは自治会長にご相談ください。	対応中
R6.1.24	土木管理課	道路	その他（道路）	岡郷	毘沙門天神社参道入口横の植物分布図の案内板の根元が腐食しているので安全を確認してほしい。	対応完了