

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（長与町）

令和2年1月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	9箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（長与町）	11箇所	うち対策完了	3箇所
交通管理者（県警）	22箇所	うち対策完了	22箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)	
1	あやめ幼稚園	一般国道207号	長与町嬉里郷100-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
2	百合幼稚園	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷2155-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R1年度
3	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷2155-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R1年度
4	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷2076-1	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・ラバーポール設置	道路管理者（県）	未済	R1年度
5	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷2076-11	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・ラバーポール設置	道路管理者（県）	未済	R1年度
6	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷2177-1先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
7	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷3171-4先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
8	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷3443-2先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
9	高田保育所	主要地方道長崎多良見線	長与町高田郷2177-1先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
10	高田保育所	町道	長与町高田郷2004-3先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
11	高田保育所	町道	長与町高田郷2086-2先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
12	高田保育所	町道	長与町高田郷2098-14先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
13	高田保育所	町道	長与町高田郷「さくら野公園」先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
14	高田保育所	町道	長与町高田郷2004-3先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
15	高田保育所	町道	長与町高田郷2004-4先	・横断歩道がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
16	高田保育所	町道高田南4号線	高田郷2004番11地先	・公園の入り口にフェンス等が無い	・ポールコーン設置	道路管理者（町）	○	R1年度
17	フレンド幼稚園	一般県道長与大橋町線	長与町高田郷2-3	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
18	長与保育園	主要地方道東長崎長与線	長与町嬉里郷374-3	・歩道が狭いうえで防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置	道路管理者（県）	未済	R2年度
19	長与保育園	町道	長与町嬉里郷「八反田公園」先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
20	長与保育園	町道	長与町吉無田郷2001-8先	・信号機がない	・ソフト対策（安全教育）	長崎県警察	○	R1年度
21	長与保育園	町道2工区2号線	嬉里郷726番4-3100番2地先	・歩道、白線がない。左側歩行で車道側を職員が歩いて公園前で横断している。	・路側線設置	道路管理者（町）	未済	R2年度
22	もりのほいくえん	主要地方道長崎多良見線	長与町吉無田郷2044-8	・歩道に防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・防護柵設置	道路管理者（県）	未済	R2年度

23	もりのほいくえん	主要地方道長崎多良見線	長与町吉無田郷2044-8	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性あり	・鋼製ボラード設置	道路管理者(県)	未済	R2年度
24	道ノ尾保育園	町道	長与町高田郷62-1先	・歩行者信号秒数が短い	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
25	わかば保育園	主要地方道東長崎長与線	長与町嬉里郷159先	・歩行者信号秒数が短い	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
26	わかば保育園	町道	長与町嬉里郷1143-1先	・横断歩行者妨害の車がいる	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
27	わかば保育園	町道	長与町嬉里郷1106先	・横断歩行者妨害の車がいる	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
28	わかば保育園	町道	長与町嬉里郷1140-8先	・横断歩行者妨害の車がいる	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
29	わかば保育園	町道	長与町嬉里郷856-1先	・歩行者信号秒数が短い	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
30	わかば保育園	町道嬉里谷・佐敷線	嬉里郷146番2-3400-4地先	・橋の上もわたってからも車との距離が近く、信号も短い。	・側道橋整備	道路管理者(町)	未済	R2年度
31	おーぶんはあと第2校	町道	長与町高田郷4007先	・横断歩道がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
32	おーぶんはあと第2校	町道嬉里辻線	嬉里郷165番2地先	・歩道部分が狭く危険。	・コース変更	道路管理者(町)	○	R1年度
33	おーぶんはあと第3校	町道	長与町北陽台1-1-5先	・スピードを出す車が多い	・ソフト対策(街頭活動)	長崎県警察	○	R1年度
34	おーぶんはあと第3校	町道	長与町高田郷3974-8先	・信号機がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
35	おーぶんはあと第3校	町道	長与町北陽台2-6-17先	・横断歩道がない	・ソフト対策(安全教育)	長崎県警察	○	R1年度
36	おーぶんはあと第3校	町道北陽台1号線	北陽台6番1地先	・公園までの道路に横断歩道がなく、公園前もカーブになっており見通しが悪い。	・横断歩行者注意看板設置	道路管理者(町)	○	R1年度
37	認定こども園第二女の都幼稚園	町道日当野1号線	高田郷767番2地先	・白線が消えており、歩道と車道の区別がない。	・路側線設置	道路管理者(町)	未済	R2年度
38	あじさい保育園	町道サニータウン17号線	吉無田郷879番134-1221番264地先	・白線が消えている場所が多く、歩道と車道の区別がない。	・路側線設置	道路管理者(町)	未済	R1年度
39	あじさい保育園	町道サニータウン17号線	吉無田郷879番134地先	・本道から勢いよく入ってくる車が多く、ガードレールがない。	・ポールコーン設置	道路管理者(町)	未済	R1年度
40	あじさい保育園	町道駅前サニータウン線	吉無田郷860番5地先	・本道の交通量が多く、速度もあるのにガードレールがない。	・防護柵設置	道路管理者(町)	未済	R2年度
41	上長与こども園	町道ニュータウン1号線	吉無田郷1489番15地先	・ガードレールがない。	・ポールコーン設置	道路管理者(町)	未済	R2年度
42	おおとり保育園	町道西高田人道橋線	高田郷1232番9-3791番3地先	・坂道になっており、建物と歩道に段差がある。ガードレールが切れている。	・路側線設置	道路管理者(町)	未済	R2年度